Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG
Setor: Secretaria de Estradas e Rodagens
Objeto: Alienação de bem (leilão)

Silveirânia, 26 de maio de 2026.

1. OBJETIVO

Avaliar as condições gerais de conservação, funcionamento e estado do equipamento, com a finalidade de subsidiar o procedimento de alienação por meio de leilão público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca	**CATERPILLAR**
Modelo	**416E**
Ano/Modelo	**2013 / 2013**
Cor	**AMARELO**
Combustível	**DIESEL**

Comissão de Licitação - Prefeitura
Fl.
Assinatura

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Inspeção Visual e Funcional

   Verificação das condições aparentes e do funcionamento básico do veículo e de seus sistemas, conforme possível no momento da vistoria.

2. Verificação Aparente dos Componentes

   Análise dos principais conjuntos mecânicos e estruturais, com base em evidências visuais e sinais perceptíveis, sem utilização de instrumentos invasivos.

3. Avaliação sem Desmontagem

   Exame realizado sem a retirada ou abertura de componentes, limitando-se às condições externas e operacionais observáveis no momento da inspeção.

4. ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO

Descrito pelo mecânico no documento anexo.

5. AVALIAÇÃO POR COMPONENTES

Descrito pelo mecânico no documento anexo.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo.

7. CONCLUSÃO

Com base nas informações constantes no documento anexo, emitido pelo mecânico responsável, esta comissão conclui que o equipamento se encontra apto para alienação nas condições atuais em que se apresenta.

8. AVALIAÇÃO DE VALOR

Valor Estimado: R$ 50.000,00

(3)

MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

Silveirânia, 26 de maio de 2026.

COMISSÃO AVALIADORA

Presidente – Luciene Silveira Bicalho
Matricula: 1397 Luciene Silveira B

Membro - Ricardo Antônio Vaz
Matricula: 1260 Ricardo Antônio Vaz

Membro - Waleria Di Karla Garcia Rêgo
Matricula: 1346 Waléria Di Karla Garcia Rêgo


EM BRANCO


EM BRANCO

EM BRANCO


Comissão de Licitação - Prefeitu
Fl
Assinatura







Comissão de Licitação - Prefeitura
Fl.
Assinatura





RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR COM FALHAS DE FUNCIONAMENTO (NÃO FUNCIONA) E FALTA DE PEÇAS E COMPONENTES EM SISTEMA OPERACIONAL.

EQUIPAMENTO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG
Setor: Secretaria de Estradas e Rodagens
Objeto: Alienação de bem (leilão)

Silveirânia, 26 de maio de 2026.

1. OBJETIVO

Avaliar as condições gerais de conservação, funcionamento e estado do equipamento, com a finalidade de subsidiar o procedimento de alienação por meio de leilão público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca	**NEW HOLLAND**
Modelo	**TT4030**
Ano/Modelo	**2010 / 2010**
Cor	**AZUL**
Combustível	**DIESEL**

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Inspeção Visual e Funcional

   Verificação das condições aparentes e do funcionamento básico do veículo e de seus sistemas, conforme possível no momento da vistoria.

2. Verificação Aparente dos Componentes

   Análise dos principais conjuntos mecânicos e estruturais, com base em evidências visuais e sinais perceptíveis, sem utilização de instrumentos invasivos.

3. Avaliação sem Desmontagem

   Exame realizado sem a retirada ou abertura de componentes, limitando-se às condições externas e operacionais observáveis no momento da inspeção.

4. ESTADO GERAL DO EQUIPAMENTO

Descrito pelo mecânico no documento anexo.

5. AVALIAÇÃO POR COMPONENTES

Descrito pelo mecânico no documento anexo.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Anexo.

7. CONCLUSÃO

Com base nas informações constantes no documento anexo, emitido pelo mecânico responsável, esta comissão conclui que o equipamento se encontra apto para alienação nas condições atuais em que se apresenta.

8. AVALIAÇÃO DE VALOR

Valor Estimado: R$ 30.000,00

MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

Silveirânia, 26 de maio de 2026.

COMISSÃO AVALIADORA

Presidente – Luciene Silveira Bicalho
Matricula: 1397 Luciene Silveira B.

Membro - Ricardo Antônio Vaz
Matricula: 1260 Ricardo Antonio Vaz


Membro - Waleria Di Karla Garcia Rêgo
Matricula: 1346 Waléria Di Karla Garcia Rêgo

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura







TRATOR COM FALHAS DE FUNCIONAMENTO (NÃO FUNCIONA) E FALTA DE PEÇAS E COMPONENTES PARA FUNCIONAMENTO.

EQUIPAMENTO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA.

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Órgão: Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG

Setor: Secretaria de Estradas e Rodagens

Objeto: Alienação de bem (leilão)

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

1. OBJETIVO

Avaliar as condições gerais de conservação, funcionamento e estado do veículo, com a finalidade de subsidiar o procedimento de alienação por meio de leilão público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca	**RENAULT**
Modelo	**SANDERO SZE – 1.0MT**
Placa	**SYN4I22**
Ano/Modelo	**2023 / 2024**
Chassi	**93Y5SRT5GRJ803695**
Renavam	**01379733054**
Cor	**BRANCA**
Combustível	**ALCOOL / GASOLINA**
Quilometragem	**159.645**

Comissão de Licitação - Prefeitura
Fl.
Assinatura

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Inspeção Visual e Funcional

   Verificação das condições aparentes e do funcionamento básico do veículo e de seus sistemas, conforme possível no momento da vistoria.

2. Verificação Aparente dos Componentes

   Análise dos principais conjuntos mecânicos e estruturais, com base em evidências visuais e sinais perceptíveis, sem utilização de instrumentos invasivos.

3. Avaliação sem Desmontagem

   Exame realizado sem a retirada ou abertura de componentes, limitando-se às condições externas e operacionais observáveis no momento da inspeção.

4. ESTADO GERAL DO VEÍCULO

( ) Regular

Veículo em condições razoáveis de conservação e funcionamento, apresentando desgaste compatível com o uso, podendo haver necessidade de manutenções corretivas pontuais, sem, contudo, inviabilizar sua utilização.

Justificativa REGULAR: Veículo em condições razoáveis de conservação e funcionamento, apresentando desgastes compatíveis com o tempo de uso e pequenas falhas em alguns de seus sistemas. Embora não haja comprometimento estrutural grave, verifica-se a necessidade de manutenções corretivas pontuais para assegurar seu pleno funcionamento, conforme constatado em avaliação visual e funcional, sem desmontagem de componentes.

5. AVALIAÇÃO POR COMPONENTES

MOTOR

Apresenta funcionamento com sinais de desgaste compatíveis com o tempo de uso, podendo haver ruídos e/ou pequenos vazamentos aparentes, não sendo realizada desmontagem para verificação interna.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

TRANSMISSÃO

Sistema em funcionamento, sem limitações nas trocas de marcha, conforme observado em avaliação não invasiva.

FREIOS

Sistema não apresenta desgaste acentuado nos componentes (pastilhas, discos), sem comprometer sua eficiência, demandando manutenção corretiva para adequado desempenho.

SUSPENSÃO/DIREÇÃO

Não apresenta folgas e ruídos característicos de desgaste em componentes como buchas, amortecedores e terminais, podendo comprometer o conforto e a estabilidade.

PNEUS

Apresentam desgaste na banda de rodagem, com sulcos reduzidos, podendo estar próximos ou abaixo do limite recomendado para uso seguro.

PARTE ELÉTRICA

Funcionamento normal dos sistemas elétricos, sem falhas em iluminação, partida ou demais componentes, conforme verificação no momento da inspeção.

CARROCERIA

Não apresenta avarias visíveis, como riscos e amassados.


INTERIOR

Não apresenta desgaste nos bancos, revestimentos e demais acabamentos internos, em bom estado de conservação.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA


ESTADO DE MINAS GERAIS

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura









7. CONCLUSÃO

O veículo encontra-se em estado Regular de estrutura e mecânica, sendo apto para alienação no estado em que se encontra.

8. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O veículo será alienado no estado em que se encontra.
- Não há garantia quanto a vícios ocultos ou aparentes.
- Recomenda-se vistoria prévia pelos interessados.

9. AVALIAÇÃO DE VALOR

Tabela FIP: R$ 61.200,00
Valor Estimado: R$ 30.000,00

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

COMISSÃO AVALIADORA

Presidente – Luciene Silveira Bicalho
Matricula: 1397 Luciene Silveira B.

Membro - Ricardo Antônio Vaz
Matricula: 1260 Ricardo Antonio Vaz

Membro - Waleria Di Karla Garcia Rêgo
Matricula: 1346 Waléria Di Karla Garcia Rêgo

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Órgão: Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG

Setor: Secretaria de Estradas e Rodagens

Objeto: Alienação de bem (leilão)

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

1. OBJETIVO

Avaliar as condições gerais de conservação, funcionamento e estado do veículo, com a finalidade de subsidiar o procedimento de alienação por meio de leilão público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca	**RENAULT**
Modelo	**SANDERO SZE – 1.0MT**
Placa	**SYJ8F57**
Ano/Modelo	**2023 / 2024**
Chassi	**93Y5SRT5GRJ803694**
Renavam	**01374940477**
Cor	**BRANCA**
Combustível	**ALCOOL / GASOLINA**
Quilometragem	**172.187**

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Inspeção Visual e Funcional

   Verificação das condições aparentes e do funcionamento básico do veículo e de seus sistemas, conforme possível no momento da vistoria.

2. Verificação Aparente dos Componentes

   Análise dos principais conjuntos mecânicos e estruturais, com base em evidências visuais e sinais perceptíveis, sem utilização de instrumentos invasivos.

3. Avaliação sem Desmontagem

   Exame realizado sem a retirada ou abertura de componentes, limitando-se às condições externas e operacionais observáveis no momento da inspeção.

4. ESTADO GERAL DO VEÍCULO

( ) Ruim

Veículo em estado de conservação e funcionamento insatisfatório, com desgaste acentuado e/ou falhas em seus sistemas, demandando manutenção corretiva significativa para pleno funcionamento.

Justificativa RUIM: Veículo em estado insatisfatório de conservação e funcionamento, apresentando desgaste acentuado e falhas em diversos de seus sistemas. Foram identificados indícios de comprometimento mecânico e/ou estrutural, demandando intervenções corretivas significativas para restabelecimento de condições adequadas de uso, conforme constatado em avaliação visual e funcional, sem desmontagem de componentes.

5. AVALIAÇÃO POR COMPONENTES

MOTOR

Apresenta funcionamento insatisfatório com sinais de desgaste acentuado, apresentando problemas de partida, ruídos, pequenos vazamentos aparentes, não sendo realizada desmontagem para verificação interna.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

TRANSMISSÃO

Sistema em funcionamento, sem limitações nas trocas de marcha, indicando desgaste dos componentes, conforme observado em avaliação não invasiva.

FREIOS

Sistema não apresenta desgaste acentuado nos componentes (pastilhas, discos), sem comprometer sua eficiência, demandando manutenção corretiva para adequado desempenho.

SUSPENSÃO/DIREÇÃO

Apresenta folgas e ruídos característicos de desgaste em componentes como buchas, amortecedores e terminais, podendo comprometer o conforto e a estabilidade.

PNEUS

Apresentam desgaste na banda de rodagem, com sulcos reduzidos, podendo estar próximos ou abaixo do limite recomendado para uso seguro.

PARTE ELÉTRICA

Funcionamento parcial dos sistemas elétricos, com possíveis falhas em iluminação, conforme verificação no momento da inspeção.

CARROCERIA

Apresenta avarias visíveis, como riscos, amassados, compatíveis com o tempo de uso e condições de operação.


INTERIOR


Bancos em bom estado de conservação, necessitando apenas de lavagem, revestimentos e demais acabamentos internos, em estado compatível com o uso prolongado.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl
Assinatura

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura





7. CONCLUSÃO

O veículo encontra-se em estado Regular de estrutura e mecânica, sendo apto para alienação no estado em que se encontra.

8. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O veículo será alienado no estado em que se encontra.
- Não há garantia quanto a vícios ocultos ou aparentes.
- Recomenda-se vistoria prévia pelos interessados.

9. AVALIAÇÃO DE VALOR

Tabela FIP: R$ 61.200,00
Valor Estimado: R$ 23.500,00

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO AVALIADORA

Presidente – Luciene Silveira Bicalho
Matricula: 1397 Luciene Silveira B.

Membro - Ricardo Antônio Vaz
Matricula: 1260 Ricardo Antônio Vaz

Membro - Waleria Di Karla Garcia Rêgo
Matricula: 1346 Waleria Di Karla Garcia Rêgo

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Órgão: Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG

Setor: Secretaria de Estradas e Rodagens

Objeto: Alienação de bem (leilão)

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

1. OBJETIVO

Avaliar as condições gerais de conservação, funcionamento e estado do veículo, com a finalidade de subsidiar o procedimento de alienação por meio de leilão público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca	**FIAT**
Modelo	**FIORINO**
Placa	**QPG6793**
Ano/Modelo	**2018 / 2019**
Chassi	**9BD2651JHK9114741**
Renavam	**01167311318**
Cor	**BRANCA**
Combustível	**ALCOOL / GASOLINA**
Quilometragem	**282.363**

Comissão de Licitação - Prefeitura
Fl
Assinatura

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Inspeção Visual e Funcional

   Verificação das condições aparentes e do funcionamento básico do veículo e de seus sistemas, conforme possível no momento da vistoria.

2. Verificação Aparente dos Componentes

   Análise dos principais conjuntos mecânicos e estruturais, com base em evidências visuais e sinais perceptíveis, sem utilização de instrumentos invasivos.

3. Avaliação sem Desmontagem

   Exame realizado sem a retirada ou abertura de componentes, limitando-se às condições externas e operacionais observáveis no momento da inspeção.

4. ESTADO GERAL DO VEÍCULO

( ) Ruim

Veículo em estado de conservação e funcionamento insatisfatório, com desgaste acentuado e/ou falhas em seus sistemas, demandando manutenção corretiva significativa para pleno funcionamento.

Justificativa RUIM: Veículo em estado insatisfatório de conservação e funcionamento, apresentando desgaste acentuado e falhas em diversos de seus sistemas. Foram identificados indícios de comprometimento mecânico e/ou estrutural, demandando intervenções corretivas significativas para restabelecimento de condições adequadas de uso, conforme constatado em avaliação visual e funcional, sem desmontagem de componentes.

5. AVALIAÇÃO POR COMPONENTES

MOTOR

Apresenta funcionamento com sinais de desgaste compatíveis com o tempo de uso, podendo haver ruídos e/ou pequenos vazamentos aparentes, não sendo realizada desmontagem para verificação interna.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

TRANSMISSÃO

Sistema em funcionamento, com limitações nas trocas de marcha, indicando desgaste dos componentes, conforme observado em avaliação não invasiva.

FREIOS

Sistema não apresenta desgaste acentuado nos componentes (pastilhas, discos), sem comprometer sua eficiência, demandando manutenção corretiva para adequado desempenho.

SUSPENSÃO/DIREÇÃO

Apresenta folgas e ruídos característicos de desgaste em componentes como buchas, amortecedores e terminais, podendo comprometer o conforto e a estabilidade.

PNEUS

Apresentam desgaste na banda de rodagem, com sulcos reduzidos, podendo estar próximos ou abaixo do limite recomendado para uso seguro.

PARTE ELÉTRICA

Funcionamento parcial dos sistemas elétricos, com possíveis falhas em iluminação, partida ou demais componentes, conforme verificação no momento da inspeção.

CARROCERIA

Apresenta avarias visíveis, como riscos, amassados, compatíveis com o tempo de uso e condições de operação e maçaneta do lado do motorista não funciona.

INTERIOR


Apresenta desgaste nos bancos, revestimentos e demais acabamentos internos, puxador lado do passageiro quebrado, em estado compatível com o uso prolongado.

MUNICÍPIO DE SILVEIRÂNIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO














Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura











7. CONCLUSÃO

O veículo encontra-se em estado Ruim de estrutura e mecânica, sendo apto para alienação no estado em que se encontra.

8. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O veículo será alienado no estado em que se encontra.

- Não há garantia quanto a vícios ocultos ou aparentes.

- Recomenda-se vistoria prévia pelos interessados.

9. AVALIAÇÃO DE VALOR

Tabela FIP: R$ 65.00,00

Valor Estimado: R$ 30.000,00

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

COMISSÃO AVALIADORA

Presidente – Luciene Silveira Bicalho
Matricula: 1397 Luciene Silveira B.

Membro - Ricardo Antônio Vaz
Matricula: 1260 Ricardo Antônio Vaz

Membro - Waleria Di Karla Garcia Rêgo
Matricula: 1346 Waléria Di Karla Garcia Rêgo

Comissão de Licitação - Prefeitura
Fl.
Assinatura

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Órgão: Prefeitura Municipal de Silveirânia – MG

Setor: Secretaria de Estradas e Rodagens

Objeto: Alienação de bem (leilão)

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

1. OBJETIVO

Avaliar as condições gerais de conservação, funcionamento e estado do veículo, com a finalidade de subsidiar o procedimento de alienação por meio de leilão público.

2. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca	**FIAT**
Modelo	**FIORINO**
Placa	**QPG6838**
Ano/Modelo	**2018 / 2019**
Chassi	**9BD2651JHK9114738**
Renavam	**01167309771**
Cor	**BRANCA**
Combustível	**ALCOOL / GASOLINA**
Quilometragem	**162.682**

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

1. Inspeção Visual e Funcional

   Verificação das condições aparentes e do funcionamento básico do veículo e de seus sistemas, conforme possível no momento da vistoria.

2. Verificação Aparente dos Componentes

   Análise dos principais conjuntos mecânicos e estruturais, com base em evidências visuais e sinais perceptíveis, sem utilização de instrumentos invasivos.

3. Avaliação sem Desmontagem

   Exame realizado sem a retirada ou abertura de componentes, limitando-se às condições externas e operacionais observáveis no momento da inspeção.

4. ESTADO GERAL DO VEÍCULO

( ) Ruim

Veículo em estado de conservação e funcionamento insatisfatório, com desgaste acentuado e/ou falhas em seus sistemas, demandando manutenção corretiva significativa para pleno funcionamento.

Justificativa RUIM: Veículo em estado insatisfatório de conservação e funcionamento, apresentando desgaste acentuado e falhas em diversos de seus sistemas. Foram identificados indícios de comprometimento mecânico e/ou estrutural, demandando intervenções corretivas significativas para restabelecimento de condições adequadas de uso, conforme constatado em avaliação visual e funcional, sem desmontagem de componentes.

5. AVALIAÇÃO POR COMPONENTES

MOTOR

Apresenta funcionamento insatisfatório com sinais de desgaste acentuado, apresentando problemas de partida, ruídos, pequenos vazamentos aparentes, não sendo realizada desmontagem para verificação interna.

Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

TRANSMISSÃO

Sistema em bom estado de funcionamento, sem limitações nas trocas de marcha, conforme observado em avaliação não invasiva.

FREIOS

Sistema não apresenta desgaste acentuado nos componentes (pastilhas, discos), sem comprometer sua eficiência, demandando manutenção corretiva para adequado desempenho.

SUSPENSÃO/DIREÇÃO

Apresenta folgas e ruídos característicos de desgaste em componentes como buchas, amortecedores e terminais, podendo comprometer o conforto e a estabilidade.

PNEUS

Apresentam desgaste na banda de rodagem, com sulcos reduzidos, podendo estar próximos ou abaixo do limite recomendado para uso seguro.

PARTE ELÉTRICA

Funcionamento bom dos sistemas elétricos, sem falhas em iluminação, partida ou demais componentes, conforme verificação no momento da inspeção.

CARROCERIA


Apresenta avarias visíveis, como riscos, amassados, compatíveis com o tempo de uso e condições de operação.


INTERIOR

Bancos em bom estado de conservação, revestimentos e demais acabamentos internos, puxador lado do motorista quebrado, em estado compatível com o uso prolongado.


Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO













Comissão de Licitação - Prefeitura de Silveirânia
Fl.
Assinatura














(3)

7. CONCLUSÃO

O veículo encontra-se em estado Ruim de estrutura e regular na parte mecânica, sendo apto para alienação no estado em que se encontra.

8. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- O veículo será alienado no estado em que se encontra.

- Não há garantia quanto a vícios ocultos ou aparentes.

- Recomenda-se vistoria prévia pelos interessados.

9. AVALIAÇÃO DE VALOR

Tabela FIP: R$ 65.00,00
Valor Estimado: R$ 25.000,00

Silveirânia, 22 de maio de 2026.

COMISSÃO AVALIADORA

Presidente – Luciene Silveira Bicalho
Matricula: 1397

Membro - Ricardo Antônio Vaz
Matricula: 1260

Membro - Waleria Di Karla Garcia Rêgo
Matricula: 1346